

Rapport utført arbeid på bryggeanlegget i Bergens Motorbåtforening. Arbeidet er utført av Njård Aqua AS - januar 2019.

(Dokumentet er redigert og tilpasset av BM web master)

Brygge 1

- Full sjekk av fortøyninger, strammet opp line (1K) den ble kalt ukjent i tidligere rapport fra Njord og blir nå kalt 1K.
- Strammet opp line (1E)
- Vi har satt ny line for å holde marinaen ut fra land. Denne blir heretter kalt (1L)
- Fortøyningene ellers ser veldig fine ut sett fra overflaten og er stram og fin.

Brygge 2

- Full sjekk av fortøyninger
- Strammet opp line (2F)
- Vi har satt ny line for å holde marinaen ut fra land. Denne blir heretter kalt (2M)
- Fortøyningene ellers ser veldig fine ut sett fra overflaten og er stram og fin.

Brygge 3

- Full sjekk av fortøyninger
- Strammet opp line (3F)
- Vi ser ingen grunn til å sette en ny line slik som på brygge 1 og 2 da marinaen ser ut til å ligge veldig fint.
- Fortøyningene ellers ser veldig fine ut sett fra overflaten og er stram og fin.

Brygge 4

- Full sjekk av fortøyninger
- Strammet opp line (4C) (4D) (4E) (4F) (4H) (4I) (4J) (4K) (4L) (4M) (4N) (4P)
- Fortøyningene ellers ser veldig fine ut sett fra overflaten og er stram og fin.

Brygge 5

- Full sjekk av fortøyning
- Fortøyningene ellers ser veldig fine ut sett fra overflaten og er stram og fin.

Gjestebrygge

- Strammet opp de to ytterste linene på brygga
- Sveist nye fester.